

滝上町通学路危険箇所合同点検対策一覧表

図面 番号	学校名	点検年度	路線名	通学路の危険・要注意箇所	危険又は要注意箇所の内容	対策内容	対応主体	対策状況	備考
1	滝上小学校	令和3年度	国道273号	滝上小学校グラウンド前信号機交差点	速度を落とさない車が多い。	関係機関による見守り活動及び安全教育（警察、交通安全指導員等）の強化	教育委員会	見守り活動、学校における安全指導	警察に速度の規制及び取り締まりの強化を要請
2	滝上小学校	令和3年度	道道828号シラトリマップ滝ノ上原野線	滝美町旧商店前（道道・町道交差）交差点	交差点の先が見づらい。また、歩道も狭く近隣家屋からの落雪も注意を要する。	関係機関による見守り活動、安全教育（警察、交通安全指導員等）の強化及び除雪の強化	教育委員会 道道管理者	見守り活動、学校における安全指導及び除雪の強化	道路管理者に道路の線形改良を要請（予定）
3	濁川小学校	令和3年度	道道137号遠軽雄武線	濁川小学校校長住宅前（道道・町道交差）丁字路	啓発看板及び横断歩道等の白線の劣化が著しい。	看板の更新、横断歩道等白線の引き直し	教育委員会 町住民生活課 道道管理者 警察署	実施済み（センターライン、車道外側線）及び次年度（看板補修、横断歩道白線）	通学路看板
4	濁川小学校	令和3年度	町道滝上濁川線	濁川小学校教頭住宅前交差点	冬期間、歩道の積雪で視界が見づらい。交通標識に枝が覆い見づらい。	除雪の強化、枝払い	町建設課 （町道管理者）	実施予定（枝払いは実施済み）	歩道の除雪
5	滝上中学校	令和3年度	町道幸栄仲通り線	一灯式信号機（幸町二区線・幸栄仲通り線）交差点	白線の劣化が見られる。	白線（停止線）の引き直し	町建設課 （町道管理者）	実施済み	建築物の除却により視界確保
6	滝上中学校	令和3年度	道道61号土別滝の上線	幸町旧鉄工所前（道道・町道）交差点	交差点の先が見づらい。	自転車通学では一旦停止し確認後通過する	教育委員会	学校における安全指導	建築物により視界不良